

## Форма паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИВ

\_\_\_\_\_ г.

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N 4.17

#### 1. Общие сведения об объекте

##### 1.1. Наименование (вид) объекта

##### 1.2. Адрес объекта

Веневский р-н, Васильевский п, Школьная ул, 1

##### 1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 739,15 кв. м.                      часть здания 2 этажей, (или на \_\_\_\_\_ этаже), 739,15 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1985 г., последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение Васильевская основная школа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): \_\_\_\_\_

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация муниципального образования Веневский район

1.12. Адрес вышестоящей организации \_\_\_\_\_

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг Образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80чел. 80чел. в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус Венев-Студенец,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 30 мин мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет; Нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; Тактильная

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) да (описать подъем и спуск по путепроводу)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	X
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

-----

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Х
2	Вход (входы) в здание	Х
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Х
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Х

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход (входы) на территорию: Ремонт текущий; Путь (пути) движения на территории: Ремонт текущий; Лестница (наружная): Ремонт текущий; Автостоянка и парковка: Ремонт текущий;
2	Вход (входы) в здание	Входная площадка (перед дверью): Ремонт текущий; Дверь (входная): Ремонт текущий; Тамбур: Ремонт текущий;

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Путь (пути) движения: Ремонт текущий; Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Ремонт текущий; Лестница (внутри здания): Ремонт текущий; Дверь: Ремонт текущий; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Ремонт текущий;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 2 – места приложения труда: Ремонт текущий;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения: Ремонт текущий; Туалетная комната: Ремонт текущий; Душевая; ванная комната: Ремонт текущий; Бытовая комната (гардеробная): Ремонт текущий;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Система информации на объекте: Ремонт текущий;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Пути движения к объекту: Не нуждается;
8	Все зоны и участки	Вход (входы) на территорию: Ремонт текущий; Путь (пути) движения на территории: Ремонт текущий; Лестница (наружная): Ремонт текущий; Автостоянка и парковка: Ремонт текущий; Входная площадка (перед дверью): Ремонт текущий; Дверь (входная): Ремонт текущий; Тамбур: Ремонт текущий; Путь (пути) движения: Ремонт текущий;

		<p>Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Ремонт текущий; Лестница (внутри здания): Ремонт текущий; Дверь: Ремонт текущий; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Ремонт текущий; Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 2 – места приложения труда: Ремонт текущий; Санитарно-гигиенические помещения: Ремонт текущий; Туалетная комната: Ремонт текущий; Душевая; ванная комната: Ремонт текущий; Бытовая комната (гардеробная): Ремонт текущий; Система информации на объекте: Ремонт текущий; Пути движения к объекту: Не нуждается;</p>
--	--	--

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области дата \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 10.11.2022 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 4.17 от 10.11.2022 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Приложение 3. Форма акта обследования объекта социальной инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИВ

\_\_\_\_\_ г.

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
N 4.17

10.11.2022 г.

\_\_\_\_\_  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта \_\_\_\_\_

1.2. Адрес объекта Веневский р-н, Васильевский п, Школьная ул, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 739,15 кв. м.                      часть здания 2 этажей, (или на \_\_\_\_\_  
этаже), 739,15 кв. м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), Да 6000 кв. м

1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г.,  
капитального \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное  
учреждение Васильевская основная школа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) \_\_\_\_\_

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус Венев-Студенец,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2. Время движения (пешком) 30 мин мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой  
сигнализацией, таймером, нет; Нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,  
тактильная, визуальная, нет; Тактильная

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) да (описать подъем и спуск по путепроводу)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Х
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Х
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Х		1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	Х		5, 6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Х		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		18, 19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: Х

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход (входы) на территорию: Ремонт текущий; Путь (пути) движения на территории: Ремонт текущий; Лестница (наружная): Ремонт текущий; Автостоянка и парковка: Ремонт текущий;
2	Вход (входы) в здание	Входная площадка (перед дверью): Ремонт текущий; Дверь (входная): Ремонт текущий; Тамбур: Ремонт текущий;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Путь (пути) движения: Ремонт текущий; Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Ремонт текущий; Лестница (внутри здания): Ремонт текущий; Дверь: Ремонт текущий; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Ремонт текущий;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 2 – места приложения труда: Ремонт текущий;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения: Ремонт текущий; Туалетная комната: Ремонт текущий; Душевая; ванная комната: Ремонт текущий; Бытовая комната (гардеробная): Ремонт текущий;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Система информации на объекте: Ремонт текущий;

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Пути движения к объекту: Не нуждается;
8	Все зоны и участки	<p>Вход (входы) на территорию: Ремонт текущий; Путь (пути) движения на территории: Ремонт текущий;</p> <p>Лестница (наружная): Ремонт текущий;</p> <p>Автостоянка и парковка: Ремонт текущий;</p> <p>Входная площадка (перед дверью): Ремонт текущий; Дверь (входная): Ремонт текущий; Тамбур: Ремонт текущий; Путь (пути) движения: Ремонт текущий; Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Ремонт текущий; Лестница (внутри здания): Ремонт текущий; Дверь: Ремонт текущий; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Ремонт текущий; Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 2 – места приложения труда: Ремонт текущий;</p> <p>Санитарно-гигиенические помещения: Ремонт текущий; Туалетная комната: Ремонт текущий; Душевая; ванная комната: Ремонт текущий; Бытовая комната (гардеробная): Ремонт текущий;</p> <p>Система информации на объекте: Ремонт текущий; Пути движения к объекту: Не нуждается;</p>

-----  
 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения: \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат: \_\_\_\_\_

(по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию  
доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,  
архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; (разработка проектно-сметной  
документации)

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности  
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается: \_\_\_\_\_

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности  
Тульской области \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.
2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.
3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к  
объекту)

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией  
(название) \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

\_\_\_\_\_  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адапт объектов	
		есть/ нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1		Все	Ремонт	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Подземные и надземные переходы не оборудованы пандусами и подъемными устройствами;	Все	Ремонт	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствует дублирование лестницы пандусами и другими средствами подъема; Поручни не расположены с двух сторон на высоте 0,9	Все	Ремонт	Ремонт текущий



2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5, 6		Все	Ремонт	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть		7	Высота порогов > 0,014 м.;	Все	Ремонт	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть		8		Все	Ремонт	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	фото	
Входы (входы) в здание	X		5, 6, 7, 8	Входная площадка (перед дверью): Ремонт текущий; Дверь (входная): Ремонт текущий; Тамбур: Ремонт текущий;

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I. Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9		Все	Ремонт	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10, 11, 12	Ширина марша < 1,35 м.; Поручни не расположены	Все	Ремонт	Ремонт текущий

					с двух сторон на высоте 0,9 м.;			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		13	Ширина дверного полотна < 0,9 м.; Высота порогов > 0,014 м.;	Все	Ремонт	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		14, 15, 16		Все	Ремонт	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Ремонт	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	X		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Путь (пути) движения: Ремонт текущий; Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Ремонт текущий; Лестница (внутри здания): Ремонт текущий; Дверь: Ремонт текущий; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Ремонт текущий;

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)(зона обслуживания инвалидов)	ДП-В			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения	есть		17		Все	Ремонт	Ремонт



труда							текущий
-------	--	--	--	--	--	--	---------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)(места приложения труда)	ДП-В		17	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 2 – места приложения труда: Ремонт текущий

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)(жилые помещения)	ДП-В			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		18		Все	Ремонт	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	есть				Все	Ремонт	Ремонт текущий
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		19		Все	Ремонт	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Ремонт	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		18, 19	Санитарно-гигиенические помещения: Ремонт текущий; Туалетная комната: Ремонт текущий; Душевая; ванная комната: Ремонт текущий; Бытовая комната (гардеробная): Ремонт текущий;

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть				Все	Ремонт	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-В			Система информации на объекте: Ремонт текущий;

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Фото

Фото входа:

<https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/7b2/foto-shkola-tsentralnyy-vkhod.jpg>

Фото пути:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/12c/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.16.10.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/12c/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.16.10.jpeg)

Фото лестницы:

<https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/ebe/Zapasnoy-vykhod-2-etazh.jpeg>

Фото парковки:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/3d6/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.25.29.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/3d6/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.25.29.jpeg)

Фото входной площадки:

<https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/7b2/foto-shkola-tsentralnyy-vkhod.jpg>

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/074/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-12.20.06.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/074/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-12.20.06.jpeg)

Фото двери:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/29a/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.33.14.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/29a/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.33.14.jpeg)

Фото тамбура:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/f2e/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.38.26.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/f2e/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.38.26.jpeg)

Фото коридора:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/44c/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.47.07.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/44c/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.47.07.jpeg)

Фото лестницы:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/a6f/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.48.23-\\_1\\_.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/a6f/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.48.23-_1_.jpeg)

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/eed/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.55.23.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/eed/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.55.23.jpeg)

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/d11/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.55.22.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/d11/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.55.22.jpeg)

Фото двери:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/29a/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.33.14.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/29a/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.33.14.jpeg)

Фото путей эвакуации:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/29a/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.33.14.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/29a/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.33.14.jpeg)

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/8e5/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-14.05.34.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/8e5/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-14.05.34.jpeg)

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/2cf/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-14.06.17.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/2cf/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-14.06.17.jpeg)

Фото места приложения труда:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/44c/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.47.07.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/44c/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.47.07.jpeg)

Фото туалетной комнаты:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/380/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-14.18.09.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/380/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-14.18.09.jpeg)

Фото бытовой комнаты:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/fc0/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-14.22.04.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/fc0/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-14.22.04.jpeg)

Фото пути движения к объекту:

[https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/12c/WhatsApp-Image-2022\\_11\\_10-at-13.16.10.jpeg](https://reestr.tularegion.ru/upload/iblock/12c/WhatsApp-Image-2022_11_10-at-13.16.10.jpeg)



*Тувинская Республика*  
*Министерство образования и науки Республики Тыва*  
*Муниципальное общеобразовательное учреждение*  
*Учреждение*  
*Образовательная организация*  
*МОУ «Васильевская ОШ»*  
*1027.101589239*